

上海丛晟机械制造有限公司

2023-08-22

上海丛晟机械制造有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海丛晟机械制造有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区竖新镇惠南公路858号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘
	检测结果	化学因素1个，物理因素 6个，生物因素 0 个，合格的检测点位7个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为 7，不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩 唐江荣 采样：陈宇俊 姜蔚 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：黄瀛杰 陪同人员：黄瀛杰
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.5 采样时间：2023.8.5 检测时间：2023.8.5-8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





