

上海华培胶带有限公司

2023-08-29

上海华培胶带有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海华培胶带有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区外青松公路5399号新中路A16	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、高温、TDI、二甲基甲酰胺、丁酮、工频电场
	检测结果	化学因素3个，物理因素6个，生物因素0个，合格的检测点位9个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为9，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆 张俞林 采样：汤敏 王培德 检测：史志倩 陈建平 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：康甘 陪同人员：康甘
现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.6 采样时间：2023.8.6 检测时间：2023.8.6-15	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



