

上海晨隽金属制品有限公司

2023-08-31

上海晨隽金属制品有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海晨隽金属制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市闵行区吴泾镇曲吴路520弄19号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、电焊弧光、其他粉尘（铁尘）、噪声
	检测结果	化学因素 2 个，物理因素 6 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 8 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 8，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：罗嘉铭、胡基业 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：曹智慧 陪同人员：曹智慧
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.26 采样时间：2023.8.26 检测时间：2023.8.26-2023.8.29

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



