## 上海锦江汽车销售服务有限公司

2023-09-04

上海锦江汽车销售服务有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海锦江汽车销售服务有限公司				
检测类型	□ 评价 R 定期 □ 监督 □ 事故				
地址	上海市徐汇区宋园路160号4楼				
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危 害因素	噪声、电焊烟尘、电焊弧光、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、苯乙烯、腻子粉尘、甲苯、二甲苯、乙苯、2-丁氧基乙醇、正丁醇、高温			
	检测结果	化学因素18个,物理因素 6个,生物因素 0 个,合格的检测点位24个,不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为24,不合格的职业病危害			
		因素为 0。			
	技术服务项目组人员	刘山山			
		现场调查: 薛轶 刘山山			
	现场调查、采样、检 测的专业技术人员	采样: 刘山山 唐浩浩			
		检测: 史志倩 沈嵩峰 陈建平			
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 刘毅			
		陪同人员: 刘毅			
	现场调查、采样、检 测的时间	现场调查时间: 2023.8.23			
		采样时间: 2023.8.23			
		检测时间: 2023.8.23-31			

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。









