

上海博瑜玻璃制品有限公司

2023-09-12

上海博瑜玻璃制品有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海博瑜玻璃制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区白鹤外青松公路2661号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、铝金属粉尘、高温
	检测结果	化学因素1个，物理因素7个，生物因素0个，合格的检测点位8个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为8，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 孙燕莉 采样：陶焯 毛佩龙 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：李凯 陪同人员：李凯
现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.16 采样时间：2023.8.16 检测时间：2023.8.16-21	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



