

上海紫轩印务有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海紫轩印务有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海闵行区景联路189号7号楼2楼	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、高温、纸粉尘
	检测结果	化学因素2个，物理因素7个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位9个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为9，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉 王达清 采样：汪燚 施宇祺 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：李继英 陪同人员：李继英
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.12.1 采样时间：2023.12.1 检测时间：2023.12.1-6

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





