

铃鹿复合建材（上海）有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	铃鹿复合建材（上海）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区久业路757号C栋	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	异佛尔酮、苯胺、环氧氯丙烷、正己烷、噪声、其他粉尘（气硅）、云母粉尘、二氧化钛粉尘、其他粉尘（氧化铁）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、乙酸乙酯、甲乙酮（2-丁酮）
	检测结果	化学因素32个，物理因素13个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位45个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为45，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 薛轶 采样：陶焯 毛佩龙 检测：史志倩 沈嵩峰 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：林红军 陪同人员：林红军
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.11.20 采样时间：2023.11.20 检测时间：2023.11.20-29

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





