

上海安晓液化石油气有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海安晓液化石油气有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区白鹤镇外青松公路3889、3899号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	异丙醇、环己烷、四氢呋喃、正庚烷、正己烷、环己酮、N,N-二甲基甲酰胺、正丁醇
	检测结果	化学因素 <u>8</u> 个，物理因素 <u>0</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>8</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>8</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张俞林、鲁庆 采样：王达清、毛佩龙 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：候六顺 陪同人员：候六顺
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.1.5 采样时间：2024.1.5 检测时间：2024.1.5-2024.1.15

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



