## 安全评价报告信息公开表

	项目名称	海宁市鲲鹏塑业有限公司年产 300 万套洗衣机机盖组件自动化改造项目安全现状评价报告				
	项目地址	海宁市盐官镇创业路 3 号				
	项目所属 行业	石油加工业, 化学原 药制造业	料、化学品及医评价类型	安全现状评价		
项目概况           评价机构及项目组情况	项目简介	海宁市鲲鹏塑业有限公司成立于 2010 年 07 月 26 日,住所位于海宁市盐官镇创业路 3 号,目前有厂房两幢(其中磨具车间自用,装配车间部分出租给海宁瑞得机械有限公司做为生产用房),是一家专门从事洗衣机盖等塑料制品生产的企业,现有员工 160 余人,其中专职安全管理员 1 人。本次评价范围为: 1.本项目涉及的建构筑物:磨具车间、装配车间、生产辅房组 1、生产辅房组 2; 2.本项目所涉及的化学品:油墨、稀释剂、丙烯酸漆、丙烯酸漆稀释剂、乙醇[无水]、固化剂、洗枪水; 3.涉及上述危险化学品的工艺、设备设施; 4.与上述装置相配套的环保设施及公用工程系统; 5.厂区总平面布置及其与周边环境的相互影响; 6.管理体系、管理制度及人员资质等;				
	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司				
	机构资质 证书号	APJ- (沪) -004	资质有效期至	2024年11月24日		
	项目组组 长	<b>阎</b> 水红	180000000200406	化工机械		
		阎水红	180000000200406	化工机械		
	项目组成 员	顾佩聪	180000000300428	电气		
		朱拥军	080000000208357	自动化		
		蒋彩荣	1200000000200110	化工工艺		
		蒋爱玲	S011032000110201000375	安全工程/ 机械		
	技术负责 人	孟文涛	过程控制负责人	唐江荣		
	报告编制	阎水红,顾佩聪,朱 拥军,蒋彩荣,蒋爱 玲	报告审核人	陈荣		
评	现场勘验 人员	阎水红, 蒋爱玲				

 
 价
 现场勘验 时间
 2023. 4. 20
 现场勘验图像影像
 (查看照片)



评价结

论

场

海宁市鲲鹏塑业有限公司当前的安全状况存在一些不足,在按照本评价报告提出的整改意见进行整改并经本机构确认后,其年产 300 万套洗衣机机盖组件自动化改造项目的安全风险能降低到可接受的程度,安全风险可控。

企业应按照国家法律、法规要求,严格控制危险化学品使用规模,当企业变更或企业使用危险化学品品种、使用规模、主要使用工艺和生产设备、建筑设施、重要环境条件等发生变化时,应对本企业安全现状重新评价。

审				
批	审批部门	海宁市应急管理局	          审批通过时间	/
结	I. IND ELL I	4 1 11 12 12 12 13 14	1. 160 55 54 1 1	,
果				