

上海俱隆精密金属制品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海俱隆精密金属制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	崇明区城桥镇长候路172号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、戊烷、正己烷
	检测结果	化学因素7个，物理因素2个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位9个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为9，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩 唐江荣 采样：王达清 毛佩龙 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陆春豪 陪同人员：陆春豪
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.3.4 采样时间：2024.3.4 检测时间：2024.3.4-11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





