

上海市崇明县裕安印刷厂
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海市崇明县裕安印刷厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区裕安西路740号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	丙烯酸甲酯、甲酸、甲醛、环氧丙烷、其他粉尘（树脂）、二甲苯（全部异构体）、乙酸乙酯、2-丁酮、异丙醇、正丁醇、正己烷、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、硫酸及三氧化硫、甲醇、乙酸乙烯酯、氨、硫化氢、噪声、工频电场
	检测结果	化学因素 <u>35</u> 个，物理因素 <u>9</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>44</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>44</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：毛佩龙、王达清 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：施成章 陪同人员：施成章
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.3.1 采样时间：2024.3.8 检测时间：2024.3.8-2024.3.20

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



