

吉讴工业设计（上海）有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	吉讴工业设计（上海）有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	嘉定区安虹路299号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、金属粉尘、电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳
	检测结果	化学因素7个，物理因素6个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位13个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为13，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：陶烨 胡基业 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：薛振 陪同人员：薛振
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.3.8 采样时间：2024.3.8 检测时间：2024.3.8-15

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





