

上海思尔达高分子技术有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海思尔达高分子技术有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市闵行区曹行镇澄建路88号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、二氧化锡（按Sn计）
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>1</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位2个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 2，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：、孙燕莉、王达清 采样：蔡志云、罗嘉铭 检测：沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：姚异凡 陪同人员：周丽华
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.3.26 采样时间：2024.4.2 检测时间：2024.4.2-2024.4.7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





