

上海哈隆科技有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海哈隆科技有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区崧焯路518号3幢东侧厂房	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素0个，物理因素14个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位12个，不合格的检测点位2个。 合格的职业病危害因素为12，不合格的职业病危害因素为2。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 张俞林 采样：刘彬 唐浩浩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：龚超 陪同人员：龚超
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.4.28 采样时间：2024.4.28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





