

上海新凤翔废旧物资处理有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海新凤翔废旧物资处理有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区长兴镇凤西路1158号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>3</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>4</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>4</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：胡基业、陶烨 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：曹前 陪同人员：贝行光
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.5.13 采样时间：2024.5.15 检测时间：2024.5.15-2024.5.20

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料





上海市·中国石化凤凰加...

2024-05-15
水印相机



分捡操作

上海市·中国石化凤凰加...

2024-05-15

水印相机