

上海爱毅恩纺织品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海爱毅恩纺织品有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市嘉定区嘉新公路1285号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	棉尘、照度、噪声
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>8</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>9</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>9</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：陈宇俊、蔡志云 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：方经理 陪同人员：方经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.5.14 采样时间：2024.5.20 检测时间：2024.5.20-2024.5.23

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料





