

上海平野环保科技有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海平野环保科技有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	青浦区崧煌路77号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	二氧化锡
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>0</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>0</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>0</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰、张俞林 采样：王达清、施宇祺 检测：沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：赵婷 陪同人员：赵婷
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.5.16 采样时间：2024.5.21 检测时间：2024.5.21-2024.5.24

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料







焊锡操作位