

上海红鹤金属制品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海红鹤金属制品有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	青浦区白鹤镇外青松公路2659号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘(铁尘)、噪声
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>3</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>10</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一、王达清 采样：胡基业、陶烨 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：黄老师 陪同人员：黄柳青
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.6.5 采样时间：2024.6.7 检测时间：2024.6.7-2024.6.13

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料





