

上海交运汽车动力系统有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海交运汽车动力系统有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市浦东新区妙境北路326号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	一氧化碳、甲醇、环氧丙烷、氧化铝粉尘、其他粉尘、氢氧化钠、氯化氢及盐酸、硫化氢、氨、激光辐射、紫外辐射、噪声、高温、高频电磁场
	检测结果	化学因素 <u>11</u> 个，物理因素 <u>15</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>26</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>26</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：薛轶、汪燚 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：高经理 陪同人员：高经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.5.23 采样时间：2024.5.27 检测时间：2024.5.27-2024.6.5

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料





去毛刺操作

上海交运汽车动力系统...

2024-05-27

水印相机



上海交运汽车动力系统...

2024-05-27
水印相机