

上海凤东实业有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海凤东实业有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1056号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、一氧化碳、砂轮磨尘、噪声
	检测结果	化学因素_6_个，物理因素_6_个，生物因素_0_个，合格的检测点位12_个，不合格的检测点位_0_个。 合格的职业病危害因素为_12_，不合格的职业病危害因素为_0_。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：汤敏、姜蔚 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：沈建中 陪同人员：沈建中
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.5.13 采样时间：2024.5.15 检测时间：2024.5.15-2024.5.22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料







打磨操作

上海市·上海凤东实业有...

2024-05-15

水印相机