

上海合晶硅材料股份有限公司职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海合晶硅材料股份有限公司	
检测类型	☒ 评价 ☐ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路558号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电离辐射 x射线
	检测结果	电离辐射因素，合格的检测点位6个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 6_，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 检测：张澄 罗嘉铭
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张斌 陪同人员：张斌
	现场调查、检测的时间	现场调查时间：2024.5.31 检测时间：2024.5.31

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



