

上海嘉托建材有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海嘉托建材有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市松江区叶榭镇民发路688号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	矽尘（总尘）、矽尘（呼尘）、其他粉尘、丙烯酸、丙烯酸甲酯、氢氧化钠、氨、硫化氢、游离二氧化硅含量、噪声
	检测结果	化学因素 <u>10</u> 个，物理因素 <u>11</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>21</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>21</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、需要 采样：陈宇俊、蔡志云 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：郁洁丽 陪同人员：郁洁丽
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.6.4 采样时间：2024.6.6 检测时间：2024.6.6-2024.6.19

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料





