

上海东锻贸易有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海东锻贸易有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海金山区廊下镇万勇路85号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、电焊弧光、其他粉尘（金属粉尘）、噪声
	检测结果	化学因素 <u>3</u> 个，物理因素 <u>3</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>6</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>6</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：毛佩龙、王培德 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：鞠英梅 陪同人员：鞠英梅
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.6.27 采样时间：2024.7.2 检测时间：2024.7.2-2024.7.5

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料







