

狮耀工业技术（上海）有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	狮耀工业技术（上海）有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市嘉定区嘉唐公路1521号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、电焊弧光、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪声、三氧化铬、锰及其无机化合物、砂轮磨尘
	检测结果	化学因素7个，物理因素3个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位10个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为10，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	周晓彬
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：陶烨 胡基业 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：冷晶 陪同人员：冷晶
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.7.18 采样时间：2024.7.18 检测时间：2024.7.18-26

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





