

上海贤达美尔森过程设备有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海贤达美尔森过程设备有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市奉贤区奉城神州路289号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、一氧化碳、铬及其化合物、液化石油气、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、氟化物（按F计）、苯酚、石墨粉尘（总尘）、甲醛、糠醛、其他粉尘（沥青粉尘）、异丙醇、乙酸乙酯、二甲苯（全部异构体）、丁醇、环己酮、工频电场、砂轮磨尘、二氧化碳、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>62</u> 个，物理因素 <u>30</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>92</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>92</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：薛轶、刘彬、王达清、施宇祺、徐明、蔡志云 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：周伟斌 陪同人员：周伟斌
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.7.8 采样时间：2024.7.22 检测时间：2024.7.22-2024.7.31

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





