

上海华友金裕微电子有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海华友金裕微电子有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☐ 定期 ☒ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区盈港东路6666号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	硫酸及三氧化硫、磷酸、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、噪声、氢氧化钠、金属镍与难溶性镍化合物、二氧化锡（按Sn计）、异丙醇、氯化氢及盐酸、氢氧化钾、乙二醇
	检测结果	化学因素 <u>10</u> 个，物理因素 <u>1</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>21</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>11</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	葛唯一、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一、孙燕莉 采样：汪燚、施杰 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：黄亚娟 陪同人员：黄亚娟
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.12 采样时间：2024.9.18 检测时间：2024.9.18-2024.9.27

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料







