

上海嘉钻运动用品有限公司（马鞍车间）
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海嘉钻运动用品有限公司（马鞍车间）	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市奉贤区陈桥路2178号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	1, 3-丁二烯、其他粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 <u>2</u> 个，物理因素 <u>3</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>5</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>5</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉、王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：毛佩龙、王培德 检测：史志倩、王继文
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张华 陪同人员：张华
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.11.12 采样时间：2024.11.26 检测时间：2024.11.26-2024.12.4

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



上海市·上海嘉钻运动用品有限公司

2024-11-26
水印相机



11月
26

水印相机





打磨操作位