上海双宁印刷有限公司 职业病危害因素检测报告信息公开表

 单位名称	上海双宁印刷有限公司				
检测类型	□ 评价 ☑ 定期 □ 监督 □ 事故				
地址	上海市宝山区刘场路335号C1座				
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危 害因素	噪声、其他粉尘			
	检测结果	化学因素3个,物理因素4个,生物因素 <u>0</u> 个,合格的检测点位7个,不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为7,不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。			
	技术服务项目组人员	王达清			
	现场调查、采样、检 测的专业技术人员	现场调查:王达清 孙燕莉 采样:王达清 施宇祺 检测:史志倩			
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 王瑛 陪同人员: 王瑛			
	现场调查、采样、检 测的时间	现场调查时间: 2024.12.12 采样时间: 2024.12.20 检测时间: 2024.12.20-24			

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料









