

上海朗弘金属制品有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海朗弘金属制品有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	青浦区白鹤镇鹤国路115号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、锰及其无机化合物、电焊弧光
	检测结果	化学因素5个，物理因素4个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位8个，不合格的检测点位1个。 合格的职业病危害因素为8，不合格的职业病危害因素为1。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 冯秀龙 采样：蔡志云 徐明 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：朱煜聪 陪同人员：朱煜聪
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.1.13 采样时间：2025.1.15 检测时间：2025.1.15-17

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注：电焊操作位

