

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海正承防护设备有限公司		联系人	吴顺莉
项目名称	职业病危害现状评价			
评价类型	☐ 职业病危害预评价 ☐ 职业病危害控制效果评价 ☒ 职业病危害现状评价			
项目地理位置： 上海市青浦区练塘工业园区盈天路 108 号				
项目概况及评价范围： 上海正承防护设备有限公司创建于2014年9月，是一家从事人防工程防护设备制造等的公司，注册地址在青浦区练塘镇工业园区盈天路108号A幢、C幢。主要生产工艺为下料、切割、整形、拼接/焊接、打磨、装配、补漆、检验入库等，目前年生产各类人防门1000套。 评价涉及范围：上海正承防护设备有限公司位于青浦区练塘镇工业园区盈天路 108 号 A 幢、C 幢生产车间及公用工程。 评价涉及主要生产设施有：剪板机、锯床、钻床、摇臂钻、氧气切割机、电焊机、角磨机、气枪等。				
评价项目组长	王磊	技术负责人	郁新森	
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	管文琴	
审核人	陈荣	项目组成员	王磊、曾秋霞	
现场调查	调查时间：2024. 12. 18 调查人员：管文琴 企业陪同人员：单斯文			
现场检测	现场检测时间：2025. 1. 7~2025. 1. 9 检测人员：徐明、蔡志云、刘彬、汪焱、史志倩、沈嵩峰、王继文 企业陪同人员：吴顺莉			
职业病危害因素	其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、锰及其无机化合物、三氧化铬、铜烟、溶剂汽油、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物（一氧化氮&二氧化氮）、二氧化碳、一氧化碳、砂轮磨尘、电焊弧光、噪声、工频电场			
检测结果	化学因素： ☒ 全部达标； ☐ 浓度超标（超标因素：_____超标点数：__）。 物理因素： ☐ 全部达标； ☒ 强度超标（超标因素： <u>噪声</u> 超标点数： <u>1</u> ）。			
评价结论及建议	本项目（用人单位）职业病危害风险属于（ ☒ 严重 ☐ 较重 ☐ 一般）。 本次于 2024 年 12 月对上海正承防护设备有限公司生产作业情况进行了职业卫生现场调查，2025 年 1 月进行了现场检测。 通过现场调查及对项目资料综合分析，用人单位总体布局、建筑卫生学设计、生产设备布局、辅助用室设置方面符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。但在采取的防护措施、个人防护用品及应急救援设施部分符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 职业卫生管理方面，公司设有职业卫生管理机构，内设 1 名兼职职业卫生管理人员，负责落实公司的职业卫生管理工作。用人单位制定并部分落实了各项职业卫生管理制度。用人单位的职业病危害告知制度、职业			

	病防护设施维护检修制度、职业病防护用品管理制度、职业病危害监测及评价管理制度、职业健康监护制度、应急救援与管理制度、岗位职业卫生操作规程部分符合职业卫生要求。建设项目职业卫生“三同时”管理制度不符合职业卫生要求。 用人单位生产过程中存在或产生的职业病危害因素有其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、锰及其无机化合物、三氧化铬、铜烟、溶剂汽油、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物（一氧化氮&二氧化氮）、二氧化碳、一氧化碳、砂轮磨尘、紫外辐射、电焊弧光、噪声、工频电场。本次于 2025 年 1 月 7 日~1 月 9 日对工作场所职业病危害因素进行了检测，测定结果化学因素均符合《〈工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素〉行业标准第 1 号修改单》（GBZ 2.1-2019/XG1-2022）；物理因素除噪声强度有一个点超标外，其余均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第二部分物理因素》（GBZ2.2-2007）中的卫生限值要求。 建议切实落实本报告中提出的相关建议，进一步完善职业卫生危害防护措施和职业卫生管理制度。
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“（ ☒ 严重 ☐ 较重 ☐ 一般）”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。
报告完成时间	2025 年 02 月 14 日





电焊区焊烟吸尘罩