


上海老松机械有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海老松机械有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海闵行区金都路3728号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	砂轮磨尘、噪声、电焊烟尘、电焊弧光、臭氧、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、其他粉尘
	检测结果	化学因素7个，物理因素3个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位10个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为10，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	何慧娜
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 葛唯一 采样：徐明 蔡志云 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：李红艳 陪同人员：李红艳
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.2.21 采样时间：2025.2.26 检测时间：2025.2.26-28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注：打磨操作位

