

萌进自动化设备科技（上海）有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	萌进自动化设备科技（上海）有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	青浦区工业园区新水路85号1号、3号厂房	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、电焊烟尘、电焊弧光、其他粉尘
	检测结果	化学因素6个，物理因素10个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位16个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为16，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	张皓
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 王达清 采样：汤敏 张陈勇 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：李超 陪同人员：李超
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.3.4 采样时间：2025.3.7 检测时间：2025.3.7-11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注：打磨操作位

