

上海新申减速器厂 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海新申减速器厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区堡镇堡渔村610号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（金属粉尘）、砂轮磨尘、噪声
	检测结果	化学因素 <u>2</u> 个，物理因素 <u>10</u> 个，合格的检测点位 <u>12</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>3</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	葛唯一、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一、孙燕莉 采样：施宇祺、宋宇 检测：屠雯佳、史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：沈经理 陪同人员：沈经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025年2月18日 采样日期：2025年2月24日 检测日期：2025年2月24日~2025年2月26日

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·上海新申減速器厂-西南門

2025-02-24
水印相机