


上海三江精密锻造有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海三江精密锻造有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区城桥镇滨虹路398号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、石墨粉尘（总尘）、工频电场、噪声
	检测结果	化学因素 <u>2</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，合格的检测点位 <u>9</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>4</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、王达清 采样：徐明、蔡志云 检测：史志倩、屠文佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张卫良 陪同人员：张卫良
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025年3月27日 采样日期：2025年4月2日 检测日期：2025年4月2日～2025年4月3日

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



抛丸操作位