

上海天成环境保护有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海天成环境保护有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☒ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市嘉定区安亭镇泰丰路355号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	硫酸及三氧化硫、硫化氢、氨、噪声、氢氧化钠、氯化氢及盐酸、丙烯酸、氟化氢（按F计）、洗衣粉混合尘、碳酸钠、其他粉尘、工频电场
	检测结果	化学因素22个，物理因素10个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位32个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为32，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一 王达清 采样：陶烨 胡轶文 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：邓华芳 陪同人员：邓华芳
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.3.7 采样时间：2025.4.14 检测时间：2025.4.14-21

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注：氢氧化钠储罐操作位

