

圣戈班磨料磨具（上海）有限公司（一厂）
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	圣戈班磨料磨具（上海）有限公司（一厂）	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市闵行区北斗路198号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙酸乙酯、丙酮、甲醇、正丁醇、酚、甲醛、糠醛、溶剂汽油、硫化氢、氨、氧化钙、氧化铝粉尘、凝聚SiO ₂ 粉尘（总尘）、其他粉尘（玻璃纤维粉尘）、其他粉尘（混合粉尘）、其他粉尘（聚合氯化铝粉尘）、其他粉尘（聚丙烯酰胺粉尘）、游离二氧化硅含量、工频电场、照度、控制风速、罩口风速、个体噪声、噪声、矽尘（10%≤游离SiO ₂ 含量≤50%）（总尘）
	检测结果	化学因素 <u>91</u> 个，物理因素 <u>67</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>157</u> 个，不合格的检测点位 <u>1</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>157</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>1</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、葛唯一 采样：汤敏、张陈勇、毛佩龙、王培德、汪隼、刘彬、胡轶文、陶烨、宋宇、施宇琦 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平、王继文
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王标 陪同人员：王标
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.3.14 采样时间：2025.3.24 检测时间：2025.3.24-2025.4.7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



