

中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司安亭加油站

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司安亭加油站	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区安亭镇曹安路5387号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、工频电场、乙二醇
	检测结果	化学因素1个，物理因素5个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位6个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为6，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙柯娜
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉 葛唯一 采样：徐明 蔡志云 检测：沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：丁淋云 陪同人员：丁淋云
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.2.21 采样时间：2025.2.25 检测时间：2025.2.25-3.3

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注：监控室操作位

