

上海美蓓亚精密机电有限公司（材料科学分析中心）
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海美蓓亚精密机电有限公司（材料科学分析中心）	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区沪青平公路8313号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	碳酸钠、丙酮、硫酸及三氧化硫、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、氢氧化钠、铬及其化合物、氟化氢（按F计）、氯化氢及盐酸、过氧化氢、二氯甲烷、甲苯、四氢呋喃、甲醇、邻苯二甲酸二丁酯、正己烷、二氧化硫、微波辐射
	检测结果	化学因素 <u>20</u> 个，物理因素 <u>1</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>21</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>21</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王磊、薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王磊、薛轶 采样：倪迪骏、施杰 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平、王继文
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：徐静 陪同人员：徐静
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.3.26 采样时间：2025.4.1 检测时间：2025.4.1-2025.4.8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料



