

上海亿润五金电器厂（普通合伙）
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海亿润五金电器厂（普通合伙）	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区港西镇双津村	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、氧化镁粉尘、高温
	检测结果	化学因素3个，物理因素4个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位7个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为7，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	张皓
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉 葛唯一 采样：王培德 毛佩龙 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：汤永仁 陪同人员：汤永仁
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.5.7 采样时间：2025.5.14 检测时间：2025.5.14-16

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注：铁芯卷绕操作位

