

上海翔农工贸有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海翔农工贸有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	青浦区崧华路1001号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	N,N-二甲基甲酰胺、丙烯酸正丁酯、二甲苯(全部异构体)、二氯甲烷、环己酮、甲苯、甲醇、甲基丙烯酸甲酯、甲醛、甲酸、氯化氢及盐酸、氢醌、氢氧化钾、氢氧化钠、正庚烷、乙苯、乙酸、乙酸丁酯、乙酸乙酯、异丙醇、正丁醇
	检测结果	化学因素31个，物理因素0个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位31个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为0，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 冯秀龙 采样：汤敏 张陈勇 检测：沈嵩峰 史志倩 陈建平 王继文
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张龙根 陪同人员：张龙根
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.5.9 采样时间：2025.5.15 检测时间：2025.5.15-22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注：巡检操作位

