

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司 上海南汇石油分公司第三〇八加油站 危险化学品经营（加油站）安全现状评价		
	项目地址	浦东新区航头镇北首		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	项目基本情况： 中国石化销售股份有限公司上海南汇石油分公司第三〇八加油站持有原《危险化学品经营许可证》：沪（浦）应急管危经许[2023]201076(J)，有效期至2025年06月26日，经营地址：浦东新区航头镇北首。许可范围：经营(加油站)经营品名汽油、柴油。 根据《生产过程危险有害因素及代码》(GB/T13861-2022)辨识和分析第三〇八加油站存在的危险有害因素，依据《企业职工伤亡事故分类》(GB/T6441-1986)，“第三〇八加油站”在经营过程中主要火灾、爆炸、中毒、车辆伤害、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害等。		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2029年12月15日
	项目组组长	陈 荣	15000000000201022	安全
	项目组成员	阎水红	18000000000200406	化工机械
		冯秀龙	18000000000200449	电气
		孟文涛	17000000000100129	化工工艺
		刘洋	16000000000300776	自动化
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋彩荣
评价现状	报告编制人	项目组组长及项目组成员	报告审核人	蒋爱玲
	现场勘察人员	陈荣、孟文涛		
	现场勘察时间	2024年11月13日	现场勘察图像影像	（查看照片）

场	 			
评价结论	总体评价结论为第三〇八加油站的安全生产条件满足《危险化学品经营许可证管理办法（2015年修订）》的要求，可以持本安全评价报告作为延期申请《危险化学品经营许可证》材料之一。从安全生产经营角度来说，加油站需进一步落实本报告提出的安全对策措施和建议、并保证各项安全设施完整有效。			
审批结果	审批部门	上海市浦东新区应急管理局	审批通过时间	2025 年 5 月 20 日