

上海潘祥钢结构制造有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海潘祥钢结构制造有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区长兴镇凤西路1913号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊弧光、砂轮磨尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、金属镍与难溶性镍化合物、三氧化铬、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、一氧化碳
	检测结果	化学因素16个，物理因素10个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位24个，不合格的检测点位2个。 合格的职业病危害因素为24，不合格的职业病危害因素为2。
	技术服务项目组人员	张皓
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 葛唯一 采样：徐明 蔡志云 检测：沈嵩峰 史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：蒋山兰 陪同人员：蒋山兰
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.5.14 采样时间：2025.5.22 检测时间：2025.5.22-27

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



打磨操作位

