

上海一灵塑料制品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海一灵塑料制品有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区前进北沿公路1400号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、高温、聚丙烯粉尘
	检测结果	化学因素2个，物理因素4个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位6个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为6，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	张皓
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一 罗嘉铭 采样：徐明 蔡志云 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈建新 陪同人员：陈建新
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.6.5 采样时间：2025.6.18 检测时间：2025.6.18-20

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注塑操作位

