

上海生惠仪表电器有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海生惠仪表电器有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区堡镇永和村堡东1207号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、高温、氧化锌、氧化铝粉尘
	检测结果	化学因素2个，物理因素8个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位10个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为10，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	张皓
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一 罗嘉铭 采样：蔡志云 徐明 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：朱毅 陪同人员：朱毅
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.6.6 采样时间：2025.6.20 检测时间：2025.6.20-24

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



