

上海江南卢浦实业有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海江南卢浦实业有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区长兴岛潘园公路1508号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	金属镍与难溶性镍化合物、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、钼，不溶性化合物、电焊烟尘、其他粉尘（金属粉尘）、其他粉尘（金属烟尘）、铜烟、臭氧、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、三氧化铬、一氧化碳、电焊弧光、紫外辐射、噪声
	检测结果	化学因素33个，物理因素9个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位42个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为42，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 胡轶文 采样：施宇祺 王培德 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：周惠红 陪同人员：周惠红
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.6.26 采样时间：2025.7.1 检测时间：2025.7.1-8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



打磨操作位