

上海加宝新材料科技有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海加宝新材料科技有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	松江区天峰路150号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	滑石粉尘、苯乙烯、高温、噪声
	检测结果	化学因素4个，物理因素6个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位10个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为10，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 冯秀龙 采样：刘彬毛佩龙 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：智慧华 陪同人员：智慧华
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.6.25 采样时间：2025.7.1 检测时间：2025.7.1-8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



打磨操作位