

上海上铜金属编织铜材厂
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海上铜金属编织铜材厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区陈家镇北陈公路1395号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、高温
	检测结果	化学因素0个，物理因素14个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位11个，不合格的检测点位3个。 合格的职业病危害因素为11，不合格的职业病危害因素为3。
	技术服务项目组人员	张皓
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 罗嘉铭 采样：汤敏 张陈勇
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王颂凯 陪同人员：王颂凯
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.6.18 采样时间：2025.7.1

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



车床操作位