


上海新圩集装箱服务有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海新圩集装箱服务有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区铁山路28号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、一氧化碳、臭氧、高温、噪声
	检测结果	化学因素5个，物理因素3个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位8个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为8，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉 罗嘉铭 采样：胡轶文 宋宇 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：俞海燕 陪同人员：俞海燕
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.6.13 采样时间：2025.6.26 检测时间：2025.6.26-7.1

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



焊接