

上海浓津达纸箱包装有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海浓津达纸箱包装有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	青浦区朱家角镇康工路80号7幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、木粉尘
	检测结果	化学因素4个，物理因素7个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位11个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为11，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 冯秀龙 采样：陶烨 汪燚 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：邢万里 陪同人员：邢万里
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.7.24 采样时间：2025.8.1 检测时间：2025.8.1-5

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

