

上海夏龙塑料制品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海夏龙塑料制品有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区白鹤镇鹤祥路5号南侧	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	聚乙烯粉尘、噪声、高温
	检测结果	化学因素1个，物理因素3个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位4个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为4，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 冯秀龙 采样：施宇祺 王培德 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：吴晓峰 陪同人员：吴晓峰
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.7.8 采样时间：2025.7.23 检测时间：2025.7.23-25

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

